



1 / 32


FIG. 1



[illegible]


3 / 32

FIG. 3




4 / 32

FIG. 4



5 / 32

FIG. 5



6 / 32

FIG. 6






FIG. 7



7 / 32

FIG. 8




096769  
of Baker Street,  
London W.C.2.  
U.K.






9 / 32


FIG. 10






11 / 32

FIG. 12




12 / 32


FIG. 13



13 / 32


FIG. 14






15 / 32

FIG. 16








17 / 32

FIG. 18



18 / 32

FIG. 19






FIG. 19



20 / 32

FIG. 21



21 / 32

FIG. 22






FIG. 23




22 / 32

FIG. 24




23 / 32

FIG. 25



24 / 32

FIG. 26





25 / 32

FIG. 27




FIG. 28





FIG. 29



28 / 32

FIG. 30

CP3

MAINTENANCE HISTORY PAGE

K13

K7

VACUUM PERFORMANCE

K14

MAINTENANCE HISTORY

DE- TAIL

DATE

K8

GAS CHARGE/ DISCHARGE PERFORMANCE

K15

MAINTENANCE HISTORY

DE- TAIL

DATE

K9

TEMPERATURE PERFORMANCE

K16

MAINTENANCE HISTORY

DE- TAIL

DATE

K10

ELECTRICAL PERFORMANCE

K17

MAINTENANCE HISTORY

DE- TAIL


DATE

CP4

[illegible]

30 / 32

FIG. 32



31 / 32

FIG. 33  
 PRIOR ART

